

Autohaus Willig GmbH
Norsinger Str. 2
79189 Bad Krozingen

Telefon
07633 3033-0

Telefax

07633 3033-39

E-Mail

autohaus@ford-willig.de

Internet

www.ford-willig.de

Autohaus Willig GmbH • Norsinger Str. 2 • 79189 Bad Krozingen

Herrn

Reinhold Belnzer

Schulstr. 11

79292 Pfaffenweiler

Rechnung
Extern

28.02.18 01.03.18 1

Tag der
Auftragsannahme
und Leistung Blatt

Rechnungsdatum: 01.03.2018

Auftragsnummer: 791162

Es bediente Sie Mathias Künle

Typ	Fahrgestell-Nummer	Amtl. Kennzeichen	Zulassung	ZA	km-Stand	ZEI	RS	Kunden-Nr.
Kuga	103	WF0RXXGCCDRAG21166 FR-PR 71	17.10.17	10.01.11	1	101299	0	0
						1		24504

Arbeitsposition	Teile-Nummer	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis EURO
-----------------	--------------	-------------	-------	-------------	------------------

Kunde beanstandet:
Fahrzeug startet schlecht
Batterie, Ruhestrom, Kabelstrang
div. überprüfen und Instandsetzen
Radhausverkleidung vorn links ate
211304MUA Motorabdeckung unten ate
312140HWT Batterie aus- und einbauen
3100000 Batterie-Konsole ate
31741HWT Luftfiltergehäuse aus- und einbauen
Z900000 Schadensdiagnose durchgeführt

Umfasst: Stecker und Steckkontakte vom
ABS und Motorsteuergerät überprüft.
Massepunkte im Motorraum überprüft und
Kabelstrang auf Beschädigung über-
prüft.
Bef.: alles in Ordnung.
312111NAA Batterie prüfen
Bef.: Batterie i.O.
311111MUA Ladesystem prüfen
Bef.: Betrag belastet und unbelastet
14,3 Volt. Generator i.O.

3100000 Ruhestrom überprüft

309.70

Uebertrag auf Seite 2

Autohaus Willig GmbH
Norsinger Str. 2
79189 Bad Krozingen

Telefon: 07633 3033-0
Telefax 07633 3033-39
E-Mail: autohaus@ford-willig.de
Internet: www.ford-willig.de

Herrn
Reinhold Belzner
Schulstr. 11
79292 Pfaffenweiler

Rechnung
Extern

Tag der
Auftragsannahme
Tag der Lieferung
und Leistung Blatt
28.02.18 01.03.18 2

PKW-Werkstat Nr.: 840/788411

Arbeitsposition		Fahrgestell-Nummer		Antl. Kennzeichen		Zulassung		km-Stand		ZEI RS		Kunden-Nr.	
103	Kuga	WFORXXGCCDRAG21166 FR-PR 71		17.10.17		10.01.11		1 101299		0 0		1	
												24504	

Uebertrag von Seite 1
Bef.: Ruhestrom nach ca. 45 Minuten
bei 0,01A. i.O.
290990MUA Diagnoseeinheit anschl./Kom. herst.
umfasst: Softwarestand der Steuergeräte
überprüft.
Bef.: keine Softwareupdates verfügbar
Fehlercodes auslesen und löschen
Bef.: mehrere Fehler abgelegt.
Aufällige Fehlercodes: U1900-20-IC und
P1571-20-RKE
Zündungswechsel durchgeführt
Fehlercodes auslesen und löschen
Bef.: Fehler U1900-20-IC abgelegt
CAN-Datenbusfehler (Empfangsfehler)
(Kombiinstrument)
Probefahrt durchgeführt
(kostenloser Service)
290994MUA Fehlercodes auslesen und löschen
Bef.: mehrere Fehler abgelegt unter
anderem U1900-20-IC und P1571-20-RKE
(Bremslichtschalter)
335481MUA Bremslichtschalter aus-/einbauen
Hinweis:
Mögliche Ursache für den gesetzten
Fehlercode U1900-20-IC das ein Interner

9.99

9.99

32.97

19.98

309.70

Gesamtpreis EURO

Einzelpreis

Menge

Bezeichnung

Teil-Nr.

382.63

Uebertrag auf Seite 3

Sitz der Gesellschaft: Bad Krozingen
Handelsregister: Amtsgericht Freiburg HRB 476 St.
Geschäftsführer: René Willig • USt.-IdNr.: DE222546788

Volksbank Breisgau-Süd eG
IBAN: DE29 6806 1505 0035 2053 06
BIC: GENODE611HR

Sparkasse Markgräflerland
IBAN: DE66 6835 1865 0008 1218 81
BIC: SOLADES1MGL



Telefon - 076 33 30 33-0
 Telefax 076 33 30 33-39
 E-Mail autohaushaus@ford-willing.de
 Internet www.ford-willing.de

Autohaus Willig GmbH • Norsinger Str. 2 • 79189 Bad Krozingen

Tag der
Auftragsannahme und Leistung Blatt
28.02.18 01.03.18 3

Amtl. Kennzeichen
 Zulassung
 ZA
 km-Stand
 ZEI
 RS
 Kunden-Nr.

382.63

Ueberttrag von Seite 2

393.02

393.02
74.67

Vielen Dank für Ihren Auftrag.
Wir wünschen eine gute Fahrt.